安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司肇庆三兴加油站安全现状评价	报告提交时间	2022年06月29日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘査时间	2022年03月21日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料,并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布生		总平布置、设备设施等方面存在的问题
项目组长	赵飞云	项目组成员	肖云玲、熊昆、林文海、张志羽、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1)项目情况

中油碧辟石油有限公司肇庆三兴加油站成立于 2009 年 01 月 15 日,占地面积 6415 ㎡,已取得《营业执照》(统一社会信用代码:91441200686414987F),法定代表人:李锋,注册地址:肇庆市站港北路。

该加油站已于 2019 年 5 月 31 日取得《危险化学品经营许可证》(粤肇端危化经字[2019]000014 号),有效期至 2022 年 8 月 18 日,许可范围:汽油(1630)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)***(备注:三级加油站,其中汽油罐 25m³×2 个,柴油罐 25m³×2 个)。

该加油站已于 2020 年 11 月 23 日取得《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第 44H40111 号),有效期至 2025 年 11 月 23 日。

该加油站设置有 4 个埋地卧式 SF 双层油罐,包括 25m³×2 个,柴油罐 25m³×2 个,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定,该加油站总容积(柴油罐容积折半计入) V=25m3×2+25m3×2×0.5=75m3,油罐总容积 V≤90m3(柴油罐容积折半计入),且单罐容积汽油罐≤30m3,柴油罐≤50m3。因此,该加油站属于三级加油站。

(2) 项目评价结论

中油碧辟石油有限公司肇庆三兴加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号,根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等法律、法规的要求,具备危险化学 品经营许可证延期换证的条件。

肇庆三兴加油站现场勘察影像:



