安全评价项目网上公开表

项目名称	龙川县富祥加油站有限公司安全现状评价报告	报告提交时间	2022年9月2日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘査时间	2022年8月16日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料,并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

连平县陂头镇贵东加油站位于连平县陂头镇贵塘村铜锣岭地段,成立于 2019 年 07 月 17 日; 法定代表人: 肖定全; 主要负责人为肖定全; 统一社会信用代码为 91441623MA53H71A9G; 经营范围: 零售: 汽油、柴油、润滑油、煤油,预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、烟草制品、酒类、茶叶。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该加油站已于 2018 年 10 月 26 日取得河源市公安消防支队出具的《建设工程消防验收意见书》,证书号:河应急消验字[2018]第 0123 号。

该加油站已于 2019 年 12 月 16 日获得由广东省能源局颁发的《成品油零售经营批准证书》(编号:油零售证书第 44P61231 号),批准经营范围和方式为:*汽油*柴油*爆油*零售业务,有效期: 2019 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日。

该加油站持有 2019 年 7 月 9 日核发的《危险化学品经营许可证》(粤河危化经字[2019]0023),有效期为 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 8 日,经营方式:零售,许可范围:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃](备注:三级加油站,其中汽油罐 30m³ × 2 个,柴油罐 30m³ × 1 个)。

由于 2022 年 1 月 8 日,连平县陂头镇贵东加油站范围内发生一起一般生产事故,经事故调查组调查,事故的直接原因为:肖定全违反操作规程向塑料桶添加汽油过程中,油和塑料桶壁互相摩擦中产生静电聚集,当达到一定量时就会产生电火花,从而引起汽油爆燃。因此连平县应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定,撤销肖定全的主要负责人资格证书并对其实施行政处罚;根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定,对该加油站安全员赖道创实施行政处罚。于 2022 年 08 月,肖定全参加危险化学品经营单位主要负责人安全培训,完成了规定课程学习,并考核合格。由惠州才智人力资源有限公司特此发证。2022 年 08 月,该加油站安全员赖道创通过安全生产知识和管理能力考核,并由河源市应急管理局签发。现整改完成,申请办理延期换证。

(2) 项目评价结论

连平县陂头镇贵东加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加 氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求,具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件,符合危险化学品经营许可证的申请要求。

龙川县富祥加油站有限公司现场勘察影像:



