

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年05月28日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2024年05月20日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站（以下简称“该加油站”）营业场所：深圳市深汕特别合作区鲘门镇 324 国道沈海高速鲘门出口左侧 10 米中石化加油站；成立日期：2009 年 09 月 21 日；登记机关：深圳市市场监督管理局；统一社会信用代码：914415216947763711；负责人：魏锐佳；类型：分公司。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕348 号）；有效期限：2021 年 08 月 10 日至 2024 年 08 月 09 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 30m³×2 个）***。现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站现场勘察影像：



